Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум»
(учебный корпус)

проспект Победы, 209

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»

_____ О.Н. Горбунов

«__» мая 2024 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1
1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» (учебный корпус)
1.2. Адрес объекта:295022, Республика Крым, г.Симферополь, пр-т Победы, 209
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 2-х этажного здания на втором этаже площадью - 331,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2,7 га.

1.4. Год постройки зданий - 1985, последнего капитального ремонта - сведения отсутствуют
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.06.2034, капитального - 31.12.2034

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (ГБПОУ РК «САТТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295022, Республика Крым, г.Симферополь, пр-т Победы, 211
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образование профессиональное среднее
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность - 100 чел.; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобусы № 3, 3а, 13, 13а, 14, 22а, 22б, 30, 78, 88, 100; маршрутки № 22, 48, 51, 52, 61; троллейбусы № 7, 17, 17к, следующие до остановки общественного транспорта «Автотранспортный техникум».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Ду
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Ду
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ду
2	Вход (входы) в здание	Ду
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения	ВНД

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфрастуктуры:

Объект признан временно не доступным для всех категорий инвалидов, а именно: инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно - двигательного аппарата (О), передвигающимся на креслах-колясках (К) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Прилегающая территория имеет ограждение. Поверхность прилегающей территории не ровная, имеет разрушения асфальтобетонного покрытия, на отдельных участках отсутствует асфальтобетонное покрытие, а покрытие из бетонных плит просевшее и имеет толщину швов между элементами покрытия до 0,10 м. Места изменения поверхности пешеходного пути не обустроены плавным понижением с уклоном не более 1:20, а лестничный марш, расположенный на территории, не обустроен пандусом. Также, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей отсутствуют бордюрные съезды. Рекомендуется провести капитальный ремонт прилегающей территории с учётом выявленных не соответствий.

На территории расположены отдельно стоящие здания: учебный корпус, включающий лабораторный (пр-т Победы, 211), учебный корпус ДПО и общежитие (пр-т Победы, 209). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу дзижения с правой стороны рекомендуется установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Для обеспечения доступности объекта рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

У входа в здание отсутствует информация о наименовании, в том числе для инвалидов по зрению. Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием учебных помещений). Визуальная информация расположена на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Однако информация предусмотрена не в полном объеме. Отсутствует информация о пути движения к местам расположения целевых зон с указанием наименований помещений, отсутствуют указатели путей эвакуации. Для инвалидов с нарушениями зрения информация совсем не предусмотрена.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. Пути эвакуации не

обозначены специальными указателями и символами. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

В целевых зонах (учебных помещениях) рекомендуется предусмотреть места для каждой категории инвалидов. Габариты помещений целевых зон соответствуют свободному перемещению на кресле - коляске.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все учебные помещения рекомендуется оборудовать световой сигнализацией школьного звонка. Также, для вышеуказанной категории инвалидов в этих помещениях рекомендуется выделить места, оборудованные приборами разборчивости звуковой информации («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. У входа в здание имеется лестничный марш, который для инвалидов - колясочников не обустроен пандусом, а для инвалидов - опорников ограждением с поручнями. Также для инвалидов - опорников не обустроен поручнем 1-ый марш межэтажной лестницы внутри здания. Рекомендуется для обеспечения доступности входа для инвалидов - колясочников лестничный марш обустроить пандусом с нескользкой поверхностью и углом уклона не круче 1:20, вдоль двух сторон которого оборудовать двууровневые поручни на высоте 0,9 и 0.7 м. с завершающими горизонтальными частями поручней, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0,3 м. Также, по продольным краям марша пандуса рекомендуется предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется вдоль двух сторон внешнего лестничного марша предусмотреть ограждения с поручнями и внутри здания пристенные опорные поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам рекомендуется приобрести мобильный лестничный подъёмник.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничными маршами главного входа в здание и на прилегающей территории. Внутри здания, на проступях краевых ступеней лестничных маршей рекомендуется нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0.1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: жёлтого цвета). Для инвалидов по зрению отсутствует информация о наименовании учреждения у входа на территорию объекта и у входа в здание, а также перед входами во внутренние помещения отсутствует информация о их функциональном назначении. Рекомендуется у входа на территорию, у главного входа в здание и перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании имеется санитарно-гигиеническое помещение, которое не доступно для инвалидов с нарушениями зрения и опорно - двигательного аппарата. Рекомендуется, оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Также

рекомендуется у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников и информацию о функциональном назначении помещения, доступную для инвалидов с нарушениями зрения. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в этих помещениях установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	**Все зоны и участки**	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _-
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации , дата) -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru _____._____.2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И..

(подпись, фамилия и инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "16" мая 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "18" мая 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 16.05.2022 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»
_____ Горьков
16 мая 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» (учебный корпус)
1.2. Адрес объекта: 295021, Республика Крым, г.Симферополь, пр-т Победы, 209
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 2-х этажного здания на втором этаже площадью - 331,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2,7 га.

1.4. Год постройки здания - 1985, последнего капитального ремонта - сведения отсутствуют
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.06.2034, капитального - 31.12.2034

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (ГБПОУ РК «САТТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295022, Республика Крым, г.Симферополь, пр-т Победы, 211
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образование профессиональное среднее
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность - 100 чел.; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобусы № 3, 3а, 13, 13а, 14, 22а, 22б, 30, 78, 88, 100; маршрутки № 22, 48, 51, 52, 61; троллейбусы № 7, 17, 17к, следующие до остановки общественного транспорта «Автотранспортный техникум».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м.

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано _____ заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РК «САТТ» Шохолов Е.С., тел. +7 978 728 29 50
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»

_____ О.П.Горьков

«18» мая 2022 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№ 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум»
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» (учебный корпус)
1.2. Адрес объекта:295022, Республика Крым, г.Симферополь, пр-т Победы, 209
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 2-х этажного здания на втором этаже площадью - 331,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2,7 га.

1.4. Год постройки зданий - 1985, последнего капитального ремонта - сведения отсутствуют
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.06.2034, капитального - 31.12.2034

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (ГБПОУ РК «САТТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295022, Республика Крым, г.Симферополь, пр-т Победы, 211

2.Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование профессиональное среднее

3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобусы № 3, 3а, 13, 13а, 14, 22а, 22б, 30, 78, 88, 100; маршрутки № 22, 48, 51, 52, 61; троллейбусы № 7, 17, 17к, следующие до остановки общественного транспорта «Автотранспортный техникум».
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (троллейбусы, автобусы)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (лестничные марши в подземном пешеходном переходе)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфрастуктуры:

Объект признан временно не доступным для всех категорий инвалидов, а именно: инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно - двигательного аппарата (О), передвигающимся на креслах-колясках (К) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях.

Прилегающая территория имеет ограждение. Поверхность прилегающей территории не ровная, имеет разрушения асфальтобетонного покрытия, на отдельных участках отсутствует асфальтобетонное покрытие, а покрытие из бетонных плит просевшее и имеет

толщину швов между элементами покрытия до 0,10 м. Места изменения поверхности пешеходного пути не обустроены плавным понижением с уклоном не более 1:20, а лестничный марш, расположенный на территории, не обустроен пандусом. Также, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей отсутствуют бордюрные съезды. Рекомендуется провести капитальный ремонт прилегающей территории с учётом выявленных не соответствий.

На территории расположены отдельно стоящие здания; учебный корпус, включающий лабораторный (пр-т Победы, 211), учебный корпус ДПО и общежитие (пр-т Победы, 209). Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны рекомендуется установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Для обеспечения доступности объекта рекомендуется предусмотреть размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа и далее на всех путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

У входа в здание отсутствует информация о наименовании, в том числе для инвалидов по зрению. Внутри здания имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием учебных помещений). Визуальная информация расположена на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Однако информация предусмотрена не в полном объеме. Отсутствует информация о пути движения к местам расположения целевых зон с указанием наименований помещений. Для инвалидов с нарушениями зрения информация совсем не предусмотрена.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. Пути эвакуации не обозначены специальными указателями и символами. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

В целевых зонах (учебных помещениях) рекомендуется предусмотреть места для каждой категории инвалидов. Габариты помещений целевых зон соответствуют свободному перемещению на кресле - коляске.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все учебные помещения рекомендуется оборудовать световой сигнализацией школьного звонка. Также, для вышеуказанной категории инвалидов в этих помещениях рекомендуется выделить места, оборудованные приборами разборчивости звуковой информации («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется обустроить дверные пороги, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы шириной менее 0,80 м. У входа в здание имеется лестничный марш, который для инвалидов - колясочников не обустроен пандусом, а для инвалидов - опорников ограждением с поручнями. Также для инвалидов - опорников не обустроен поручнем 1-ый марш межэтажной лестницы внутри здания. Рекомендуется для обеспечения доступности входа для инвалидов - колясочников лестничный марш обустроить пандусом с нескользкой поверхностью и углом уклона не круче 1:20, вдоль двух сторон которого оборудовать двууровневые поручни на высоте 0,9 и

0.7 м. с завершающими горизонтальными частями поручней, выступающими за границы наклонной части пандуса на 0.3 м. Также, по продольным краям марша пандуса рекомендуется предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м. Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется вдоль двух сторон внешнего лестничного марша предусмотреть ограждения с поручнями и внутри здания пристенные опорные поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Для перемещения инвалидов - колясочников по межэтажным лестничным маршам рекомендуется приобрести мобильный лестничный подъёмник.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется предусмотреть предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничными маршами главного входа в здание и на прилегающей территории. Внутри здания, на проступях краевых ступеней лестничных маршей рекомендуется нанести одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: жёлтого цвета). Для инвалидов по зрению отсутствует информация о наименовании учреждения у входа на территорию объекта и у входа в здание, а также перед входами во внутренние помещения отсутствует информация о их функциональном назначении. Рекомендуется у входа на территорию, у главного входа в здание и перед входами во внутренние помещения разместить информирующие таблички с вышеуказанной информацией, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированные шрифтом Брайля. Таблички размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Для самостоятельного ориентирования внутри здания инвалидов с нарушениями зрения, рекомендуется с правой стороны по ходу движения предусмотреть тактильные или тактильно - звуковые мнемосхемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.

В здании имеется санитарно-гигиеническое помещение, которое не доступно для инвалидов с нарушениями зрения и опорно - двигательного аппарата. Рекомендуется, оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Также рекомендуется у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников и информацию о функциональном назначении помещения, доступную для инвалидов с нарушениями зрения. Для оказания своевременной помощи инвалидам, в случае необходимости, рекомендуется предусмотреть в этих помещениях установку кнопки вызова сотрудника персонала или систему двухсторонней громкоговорящей связи.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 № 1309, рекомендуется обеспечить предоставление услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого - медико - педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 -

2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	**Все зоны и участки**	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

_____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ___ 5__ л.
2. Входа (входов) в здание на ___ 1 __ л.
3. Путей движения в здании на ___ 4 __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ___ 2__ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ___ 1__ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _3 л.
Результаты фотофиксации на объекте _46_ фото_ на _8_ л.
Поэтажные планы, паспорт __-____, на __-____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:
Заместитель директора
по учебной работе
ГБПОУ РК «САТТ» Е.С. Шохолов
(должность,Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХЧ
ГБПОУ РК«САТТ» И.Н. Ковтюх
(должность,Ф.И.О.) (подпись)

Комендант ГБПОУ РК «САТТ» Т.И. Шоболова
(должность,Ф.И.О.) (подпись)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя Э.В. Киселева
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Председатель Ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов РК Д.С. Кучмий
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано "_-__" ____-____ 20___ г. (протокол N__-___)
Комиссией (название)___-_____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "18" мая 2022 г.

I Результаты обследования:

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка) ГБПОУ РК «САТТ» (учебный корпус), г. Симферополь, пр-т Победы, 209**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3, 4	Отсутствует информация об объекте у входа на территорию.	С	Предусмотреть табличку о наименовании учреждения рельефно-точечным шрифтом.	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5 - 23, 25	Поверхность прилегающей территории не ровная и имеет разрушения асфальтобетонного покрытия или его отсутствие, а покрытие из бетонных плит просевшее и имеет толщину швов между элементами покрытия до 0,10 м. Места изменения поверхности пешеходного пути не обустроены плавным понижением с уклоном не более 1:20. Отсутствуют бордюрные съезды в местах пересечения	Все К, О К, О	Капитальный ремонт поверхности прилегающей территории. Толщина швов между элементами покрытия должна быть не более 0,01 м.	КР, ТСР

					пешеходных и транспортных путей. Отсутствуют средства информацион-ной поддержки о пути движения к входам в здания.	Все		
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	17	Лестничный марш не обустроен пандусом.	К	Обустроить пандус.	КР, ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятствен ное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	-	3-23, 25	КР, ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

У входных ворот для инвалидов по зрению рекомендуется предусмотреть табличку о наименовании учреждения, выполненную в рельефном плоско - выпуклом формате и продублированную шрифтом Брайля.

На территории объекта расположены отдельно стоящие здания: два учебных корпуса и общежитие. Для своевременного ориентирования, рекомендуется установить указатели путей движения к входам в здания, а для инвалидов по зрению, на территории объекта по ходу движения с правой стороны рекомендуется установить информационный стенд с вышеуказанной информацией, которая должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1.4 до 1.6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Поверхность прилегающей территории объекта не ровная, имеет разрушения асфальтобетонного покрытия, местами асфальтобетонное покрытие отсутствует, а покрытие из бетонных плит просевшее и имеет толщину швов между элементами покрытия до 0,10 м. Места изменения поверхности пешеходного пути не обустроены плавным понижением с уклоном не более 1:20, а лестничный марш, расположенный на территории, не обустроен пандусом. Также, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей отсутствуют бордюрные съезды. Рекомендуется провести капитальный ремонт прилегающей территории с учётом выявленных не соответствий.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 18 " мая 2022г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание ГБПОУ РК «САТТ» (учебный корпус), г. Симферополь, пр-т Победы, 209

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) - главный вход	есть		25-26	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели.	С	Предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	КР, ТСР
					Отсутствуют двусторонние ограждения с поручнями.	О	С двух сторон внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей длине ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.	
					Ступени лестницы не ровные и имеют разную высоту подъема.	О	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъёма ступеней (0,12 -	

					Отсутствует пандус.	К	0,15 м) и ширине проступи (0,35 - 0,40 м) и иметь ровную поверхность. Обустройство пандусом.	
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка: - главный вход	есть		26	-	-	-	-
2.4	Двери (входные) - главный вход	есть		27-28	Пороги в дверных проёмах высотой 0,10 м.	К, О	Дверные проёмы не должны иметь порогов, в случае необходимости их высота не должна превышать 0,014 м.	КР, ТСР
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечена доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ВНД		25-28	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

У входа в здание отсутствует информирующая табличка о наименовании, в том числе для инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "18" мая 2022г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБПОУ РК «САТТ» (учебный корпус), г. Симферополь, пр-т Победы, 209

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, фойе	есть		32-36	Отсутствие информации о пути движения к месту расположения целевых зон. Отсутствие информации о назначении помещений рельефными знаками для инвалидов по зрению.	Все С	Предусмотреть указатели путей движения к целевым зонам. На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. установить информацию о наименовании помещений рельефными знаками с дублированием шрифтом Брайля.	ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		30-31	Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей. Отсутствуют пристенные опорные поручни вдоль 1-го марша межэтажной лестницы. Отсутствие мобильного	С О К	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: жёлтого цвета). Предусмотреть пристенные опорные поручни вдоль всей длины 1-го лестничного марша. Наличие мобильного	ТР, ТСР

					лестничного подъёмника.		лестничного подъёмника.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Двери внутренние (в том числе в санитарно-гигиенических помещениях)	есть		32, 36, 37-38, 40-41, 43-44	Пороги в дверных проёмах высотой от 0,02 до 0,06 м.	К	Обустроить дверные пороги, высота порогов не должна превышать 0,014м.	КР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	31, 33-36	Отсутствуют указатели путей эвакуации. Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестничных маршей, имеются высокие пороги в дверных проёмах.	Все	Предусмотреть указатели путей эвакуации, контрастную маркировку лестничных маршей и обустроить пороги.	КР, ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне							Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД		30-38, 40-41, 43-44	КР, ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. Пути эвакуации не обозначены специальными указателями и символами. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Для инвалидов по зрению не предусмотрена контрастная маркировка ступеней всех лестничных маршей.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от"18 " мая 2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов **ГБПОУ РК «САТТ» (учебный корпус), г. Симферополь, пр-т Победы, 209**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: - учебные кабинеты;	есть	-	39, 42	Отсутствие выделенных мест для инвалидов. Отсутствие специализированного оборудования для слабослышащих.	Все Г	В учебных кабинетах должны быть предусмотрены места для учащихся - инвалидов: – с дефектами слуха выделить первые столы в ряду у окна и в среднем ряду; оборудовать их специальными персональными приборами усиления звука и индивидуальными наушниками; - с нарушениями зрения места в первых рядах от учительского стола и рядом с окном, обеспечив места дополнительным освещением; – с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе для передвигающихся на креслах-колясках , на горизонтальных участках пола и в одном уровне с входом выделить	ТСР

							один-два первых стола в ряду ближайшему к дверному проёму.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания: столовая - буфет	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения объекта	ВНД	-	39,42	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для инвалидов с нарушением слуха учебные помещения рекомендуется оборудовать световой сигнализацией школьного звонка, приборами разборчивости звуковой информации («индукционная петля» или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услугу по сурдопереводу.

Габариты помещений целевых зон соответствуют свободному перемещению на кресле - коляске.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 18 " мая 2022г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений **ГБПОУ РК «САТТ» (учебный корпус), г. Симферополь, пр-т Победы, 209**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		44-46	Отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Ширина дверных проёмов в кабинках по 0,60 м. Отсутствие тревожной сигнализации.	К, О, С	Доступная туалетная кабинка в санитарно-гигиеническом помещении должна быть шириной - 1,65 м, глубиной - 2,20 м, ширина двери 0,90 м., пороги и перепады высот пола не более 0,014 м, в которой следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней у унитаза, поворотных или откидных сидений, унитазы имеющие опору для спины, пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла - коляски, крючки для одежды, костылей и тростей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла - коляски. Доступная кабинка должна быть оборудована системой	КР, ТСР

							тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)		44-46	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, в котором установить стационарные и откидные опорные поручни у унитаза, крючки для костылей и тростей, и систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Также у входа установить знак доступности этого помещения для инвалидов - колясочников и табличку о функциональном назначении помещения, доступную для инвалидов по зрению.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 18 " мая 2022г.

I Результаты обследования:

6. Система информации на объекте **ГБПОУ РК «САТТ» (учебный корпус), г. Симферополь, пр-т Победы, 209**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	34-37, 40, 45	Не полная информация.	Г, К, О, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие информации	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД		34-37, 40, 45	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Внутри здания частично имеются визуальные средства информирования (таблички с наименованием учебных помещений). Визуальная информация расположена на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Однако информация предусмотрена не в полном объеме. Отсутствует информация о размещении функциональных зон в здании, отсутствуют указатели путей эвакуации.

Для инвалидов с нарушениями зрения информация совсем не предусмотрена.